

## چۆنیه تی زانینی پلهی گهرمای کارتی شاشه

و: رزگار سه عید



پیشه کی :

نهم وانیه دا چۆنیه تی پیوانه یی پلهی گهرمای کارتی شاشه دهرده خهین که له لای کاترمیره که وه دهرده که ویت. بۆنهم مه به ستهش دوو پروگرام ههیه که نه وکاره مان بۆ نه انجام بدات.


- nVidia که تاییه ته به کارتی nVidia
- ATI که تاییه ته به کارتی ATI

### 1- پروگرامی NvTempLogger

سهرته بۆ زانیاری و نهجامدانی کاره که پروگرامی NvTempLogger. مان پیوسته

دهتوانیت نهم نه دهرسه دایبگریته <http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1194>

نهم پروگرامه پیکهاتوه نه دوو فایل یه که م فایلان کاتیک ده که یته وه به راستی ماوسه که کرتنه له به شی ئۆپشن ده که یته وه که نهم وینه یه ده که یته وه



له وینه که دا هه موو پیکهاته کانی بهرنامه کانی تیدایه و ده توانیت گهرمای شاهه که ت به دوو چۆری جیاواز بییویت نه لای کاتژمیره که وه، شیوهی یه که میان پیکهاتوو نه شیوهی ژمارهیی، شیوهی دووهمیش دهربارهی نارمی nVidia نه گه ل پلهی گهرما، پیوسته سه ره تا نه م پینوانانه پاشه که وت بکهیت و نینجا له پرۆگرامه که بچیته دهره وه. پلهی گهرمای شاهه ی کارته که ت به م جوړه دهره چیت لای کاتژمیره که وه.



به ده بل کرته کردن له سه ر پلهی گهرما که نه و ژماره ی پینوانه یه دیته سه ر دیسکتوپه که توه ک نه م وینه یه.



بۆ کارکردنی پرۆگرامه که راسته وخۆ له گه ل کارکردنی ویندۆزدا ده کریت له ستارته وه بچیته به شی هه موو پرۆگرامه کان و له وئ بینینیت وه ک وینه که



تېپىنى:

- 1- ئەم بەرنامە يە خۇراپىيە ولەپرى ئەم مائپەرەو پېشكەش كراوہ [/http://www.guru3d.com](http://www.guru3d.com)
- 2- ئەم پروگرامە يارمەتیدەر نیه بۇ شاشەى جۆرى ATI.
- 3- ئەم پروگرامە يارمەتیدەر نیه بۇ كارتە كۆنەكانى جۆرى nVidia


## 2- پروگرامى Riva Tuner

ئەم پروگرامە پېشكەتوہ ئەتوئىكى بەھىز كەدەتوانىت زال بىت بەسەر كارت شاشەكانى جۆرى nVidia و ئەلايەن ئەم دەزگايەوہ پېشكەشكراوہ [/http://www.guru3d.com](http://www.guru3d.com) بۇ ئەنجامدانى كارەكە بە پروگرامى Riva Tuner دەتوانىت ئەم ئەدرەسەوہ پروگرامەكە داڭگىرەت <http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163> دوای داڭگرتى پروگرامەكە و كردنەوہى بەم جۆرى خوارەوہ دەرەدەكەوئت




گوردیش وئپ


كرتە ئە customize بكة وەك ئەوئنەكەدا ديارە.



کرته نه Hardware monitoring بکه گهر وهک نهه وینهیهی تر دهرنهچو نهوه کارتیی شاههکته پشتهگیری نهه پروگرامه ناکات  
یان به پیچهوانهوه



کرته نه setup بکه بو نهوهی نهم ویننهیهی ترت دهست بکهویت



پنویسته نیشانه بخدیته بهردم ووشه‌ی core temperatur بو نه‌وه‌ی پله‌ی گهرماکه‌مان بو دهریچیت، گهر هاتوو نه‌و ووشه‌یه‌ت نه‌بینی ده‌توانیت کرتنه له Plugins بکه‌یت نینجا ووشه‌ی core temperatur هه‌تبریره.

کرتنه له setup بکه بو نه‌وه‌ی نه‌م وینه‌یه‌ت بو دهریکه‌ویت



پنویسته نیشانه له به ردهم show core temperatur دابنیت و بنواریته لای کاتژمیره که وه ده بنیت پلهی گهرما که در که وتوو.

